



Schlechter Belag

zukünftiges  
Fahrradparkhaus

Nicht ausreichende  
Abstellmöglich-  
keiten für Pendler  
am Hbf

Fahrradrampe von  
Fußgängerbrücke auf  
Südseite der Reichs-  
kanzler-Müller\_Str

Glücksteinallee mit zu  
schmalen Schutzstreifen, kein  
Überholabstand

Der Fahrradweg in der  
Speyerer Straße gehört in  
die Mitte des Grünbereichs  
schon wegen der Wurzeln,  
die den Radweg zerstören

Sicherheit von Radfahrern am  
Bsp. Speyerer Str. (geparkt wird  
links, auf dem Radweg)

Die ganze Steubenstraße ist schlecht  
gestaltet, weil  
a) die Fußgänger über die Ampeln  
gehen und dann ohne zu schauen  
den Radweg kreuzen und  
b) Autofahrer beim rechts abbiegen  
oder einfahren in die Steubenstraße  
nicht schauen