

Verkehrsworkshop Mannheim-Waldhof

Arbeitsworkshop

14. März 2019

Dokumentation der Nennungen
von Post-It, Feedback-Bögen und E-Mail

Arbeitsgruppe / Thema:

Barrierefreiheit / Parken

(Lfd.-Nr. 1)

Örtlichkeit:

Waldhof

Mangel:

zugeparkte Gehwege

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Einbahnstraßenregelung

Anmerkung:

Einbahnstraßen schaffen mehr Platz für das Parken!

Arbeitsgruppe / Thema:

Barrierefreiheit / Fußgänger

(Lfd.-Nr. 1)

Örtlichkeit:

Waldhof

Mangel:

zugeparkte Gehwege

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Parkraumüberwachung

Anmerkung:

Kontrollen der Bürgersteige wegen Zuparken. Durchgangsbreite für Rollis, Kinderwagen, Rollatoren, Kindern auf Fahrrädern bis 8 Jahre.

Arbeitsgruppe / Thema:

Barrierefreiheit / Verkehrssicherheit
(Lfd.-Nr. 1)

Örtlichkeit:

Waldhof

Mangel:

zugeparkte Sichtfelder

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Parkierungsflächen einzeichnen

Arbeitsgruppe / Thema:

Barrierefreiheit / Barrierefreiheit
(Lfd.-Nr. 2)

Örtlichkeit:

Waldhof

Mangel:

mangelhafte Barrierefreiheit

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Absenkung der Borsteine an Einmündungen

Arbeitsgruppe / Thema:

Barrierefreiheit / Barrierefreiheit
(Lfd.-Nr. 3)

Örtlichkeit:

Waldhof

Mangel:

mangelhafte Barrierefreiheit

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Barrierefreie Gestaltung der ÖPNV-Haltestellen

Arbeitsgruppe / Thema:

Barrierefreiheit / Barrierefreiheit
(Lfd.-Nr. 4)

Örtlichkeit:

Bereich Bahnhof

Mangel:

mangelhafte Barrierefreiheit

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Barrierefreiheit insgesamt herstellen

Anmerkung:

Die Anreise mit dem Zug ist weder barrierefrei am Bahnsteig noch attraktiv

Arbeitsgruppe / Thema:

Barrierefreiheit / Verkehrssicherheit
(Lfd.-Nr. 5)

Örtlichkeit:

Bereich Taunusplatz

Mangel:

schlechte Verkehrsführung

Anmerkung:

Abbiegung Speckweg in Frankfurter Straße ist eine Gefahr für ALLE Verkehrsteilnehmer, Rad- wie Autofahrer!

Arbeitsgruppe / Thema:

Barrierefreiheit / Fußgänger
(Lfd.-Nr. 6)

Örtlichkeit:

Bereich Taunusplatz

Mangel:

Haltestelle Taunusplatz

Anmerkung:

Die Haltestelle Taunusplatz (Richtung Käfertal) hat keinen Bussteig und ist zugeparkt

Arbeitsgruppe / Thema:

kleiner Anfang u.ä. / Verkehrsführung
(Lfd.-Nr. 12)

Örtlichkeit:

Speckweg Seitenstraßen

Maßnahme / Maßnahmekategorie:

Einbahnstraßenregelung

Anmerkung:

Einbahnstraßenregelung: Kleiner Anfang --> / Zäher Wille <-- / Große Ausdauer -->

Arbeitsgruppe / Thema:

kleiner Anfang u.ä. / Fußgänger
(Lfd.-Nr. 13)

Örtlichkeit:

Speckweg Seitenstraßen

Maßnahme / Maßnahmekategorie:

Parkierungsflächen einzeichnen

Anmerkung:

Parkierungsflächeneinzeichnen und Gehwege frei von Parken!

Arbeitsgruppe / Thema:

kleiner Anfang u.ä. / Verkehrssicherheit
(Lfd.-Nr. 15)

Örtlichkeit:

Speckweg

Mangel:

mangelhafte Verkehrssicherheit

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Verkehrsberuhigung

Anmerkung:

Bewußte Entschleunigung des Speckweges durch Verengung durch Parkplätze und rechts vor links!

Arbeitsgruppe / Thema:

kleiner Anfang u.ä. / Parken
(Lfd.-Nr. 0)

Örtlichkeit:

Speckweg Seitenstraßen

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Anwohnerparken

Anmerkung:

Anwohnerparken mit Parkscheibenregelung (6:00 - 18:00 Uhr, max. 2 Std.)

Arbeitsgruppe / Thema:

kleiner Anfang u.ä. / Verkehrssicherheit
(Lfd.-Nr. 0)

Örtlichkeit:

Waldhof

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

schrattierte Flächen

Anmerkung:

schrattierte Flächen 5 - 10 m an Einmündungen (Beispielskizze auf Luftbild und im Lageplan)

Arbeitsgruppe / Thema:

ohne / Verkehrssicherheit
(Lfd.-Nr. 38)

Örtlichkeit:

Guter Fortschritt / Korbangel

Mangel:

mangelnde Sicht

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

STOP-Schild

Anmerkung:

An der Kreuzung Guter Fortschritt / Korbangel kommt es regelmäßig zu Verkehrsunfällen. Hauptursache ist Missachtung der Vorfahrt (rechts vor links) durch den Verkehr auf dem Guten Fortschritt (in Richtung Speckweg). Die Sichtverhältnisse

sind auf Grund des Zaunes des Eckhauses schlecht. Das notwendige Verhalten ähnelt dem Verhalten, was durch ein Stoppschild geboten wird.

Arbeitsgruppe / Thema:

ohne / Radverkehr

(Lfd.-Nr. 39)

Örtlichkeit:

Waldhof

Mangel:

Es fehlt an sicheren Abstellplätzen für Fahrräder (verschlossene Fahrradboxen an den Bahn Haltepunkten sowie an Knotenpunkten der Stadtbahn im Stadtteil, in der Pfalz gibt es diese Abstellboxen nahezu an jedem S-Bahn Haltepunkt)

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Fahrradabstellmöglichkeiten

Anmerkung:

Schaffung sicherer Fahrrad-abstellmöglichkeiten an den Haltepunkten des öffentlichen Personenverkehrs

Arbeitsgruppe / Thema:

ohne / Parken

(Lfd.-Nr. 40)

Örtlichkeit:

Waldhof

Mangel:

Es mangelt an Parkplätzen für Dauerparker bzw. Bürger*innen.

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Zentrale Parkhäuser für Dauerparker in jedem Stadtteil könnten eine Lösung für den Parkplatzmangel sein. Viele Bürger*innen würden sicher gerne eine Miete für einen Dauerparkplatz bezahlen.

Arbeitsgruppe / Thema:

ohne / Parken

(Lfd.-Nr. 41)

Örtlichkeit:

Alte Frankfurter Straße

Mangel:

Die Carl Reuter Straße und der REWE-Parkplatz entwickeln sich immer mehr zu einem Autohof und das mitten im Wohngebiet.

Arbeitsgruppe / Thema:

ohne / Parken

(Lfd.-Nr. 41)

Örtlichkeit:

Alte Frankfurter Straße

Mangel:

Die Radverkehrsführung im Bereich des Bürgerzentrums ist gefährlich. Die Sicht bei der Ausfahrt aus der Atzelhofstraße ist unzureichend.

Arbeitsgruppe / Thema:

ohne / Stadtbild
(Lfd.-Nr. 41)

Örtlichkeit:

Alte Frankfurter Straße

Mangel:

Die Werkstätten für Kfz-Kennzeichen "schießen wie Pile aus dem Boden", die mit grellen Farben versehen sind.

Arbeitsgruppe / Thema:

ohne / Parken
(Lfd.-Nr. 41)

Örtlichkeit:

Atzelhofstraße

Mangel:

Grundstück der ehemaligen Draiswerke wurde mit ungenügender Anzahl Stellplätze bebaut. Fahrzeuge von Bewohnern, Beschäftigte und Besucher von Arztpraxen und Hotel erzeugen hohen Parkdruck. Für eine weiteres Bauvorhaben ist bereits Parkverbot angeordnet - ohne ersichtliche Bautätigkeit.

Arbeitsgruppe / Thema:

Parken / Parken
(Lfd.-Nr. 23)

Örtlichkeit:

Waldhof

Mangel:

Brennpunkte

Anmerkung:

Brennpunkte im Parken sind: Wetzlarer Winkel, Marburger- und Wiesbadener Straße (Schule), Taunusplatz, Seitenstraßen, Speckweg: Asia, Grieche, ..., Post bis Rüsselsheimer Straße

Arbeitsgruppe / Thema:

Parken / Parken
(Lfd.-Nr. 24)

Örtlichkeit:

Bereich Taunusplatz

Maßnahme / Maßnahmekategorie:

Parkmöglichkeit für Restaurant Londolin am Taunusplatz

Arbeitsgruppe / Thema:

Parken / Parken
(Lfd.-Nr. 25)

Örtlichkeit:

Bereich Bahnhof

Maßnahme / Maßnahmekategorie:

Park-und-Ride-Parkplatz erweitern

Anmerkung:

Anzahl P+R-Parkplätze DB erhöhen

Arbeitsgruppe / Thema:

Parken / Parken
(Lfd.-Nr. 26)

Örtlichkeit:

Bereich Wetzlarer Winkel

Maßnahme / Maßnahmekategorie:

Parkplatz Wetzlarer Winkel muss öffentlich bleiben

Anmerkung:

Der Parkplatz muss öffentlich bleiben. Das Senorenzentrum hat derzeit keine Parkplätze, es könnten aber welche auf dem Gelände errichtet werden.

Arbeitsgruppe / Thema:

Parken / Parken
(Lfd.-Nr. 27)

Örtlichkeit:

Bereich Daimler-Benz

Maßnahme / Maßnahmekategorie:

Parkhaus am Tor 2

Arbeitsgruppe / Thema:

Parken / Parken
(Lfd.-Nr. 28)

Örtlichkeit:

Bereich Daimler-Benz

Maßnahme / Maßnahmekategorie:

mehr Parkplätze

Anmerkung:

Daimler-Benz bietet Stellplätze für Anwohner in den Parkieranlagen an (Miete)

Arbeitsgruppe / Thema:

Parken / Parken
(Lfd.-Nr. 28)

Örtlichkeit:

Bereich Daimler-Benz

Maßnahme / Maßnahmekategorie:

Mitarbeiter-Parkhaus für Daimler-Benz

Arbeitsgruppe / Thema:

Parken / Parken
(Lfd.-Nr. 29)

Örtlichkeit:

Waldhof

Maßnahme / Maßnahmekategorie:

keine Anwohnerparkscheine

Arbeitsgruppe / Thema:

Parken / Parken
(Lfd.-Nr. 30)

Örtlichkeit:

Mannheim

Anmerkung:

Parkplatzfehlplanung durch die Stadt Mannheim: z.B. Große Konversionsflächen pro Wohneinheit 0,8 Parkplätze, Neubauten nur noch mit einem Stellplatz (Garage),

Firmen in Wohngebieten ohne Stellplatznachweis. Wie soll unter solchen Umständen ein Parkplatzworkshop Abhilfe schaffen. Die Parkplatzprobleme werden sich in ganz Mannheim verschärfen!

Arbeitsgruppe / Thema:

Parken / Parken

(Lfd.-Nr. 31)

Örtlichkeit:

Bereich Daimler-Benz

Maßnahme / Maßnahmekategorie:

Grünstreifen als Parkierungsfläche in der Karl-Feuerstein-Straße

Arbeitsgruppe / Thema:

Parken / Parken

(Lfd.-Nr. 32)

Örtlichkeit:

Speckweg

Maßnahme / Maßnahmekategorie:

Hornbach-Gelände als Parkplatz

Arbeitsgruppe / Thema:

Parken / Parken

(Lfd.-Nr. 33)

Örtlichkeit:

Waldhof

Maßnahme / Maßnahmekategorie:

Parkraumüberwachung

Anmerkung:

Verstärkte Kontrollen durch Ordnungsamt (mit Abschleppen)

Arbeitsgruppe / Thema:

Speckweg / Verkehrssicherheit

(Lfd.-Nr. 7)

Örtlichkeit:

Speckweg

Mangel:

Gefährdung der Radfahrer

Maßnahme / Maßnahmekategorie:

Parkverbot zwischen Speckweg 71 und Wetzlarer Winkel

Arbeitsgruppe / Thema:

Speckweg / Parken

(Lfd.-Nr. 8)

Örtlichkeit:

Waldhof

Mangel:

Lokalitäten und Geschäfte ohne ausreichende Parkplätze

Anmerkung:

Problembereiche: Lokalitäten und Geschäfte ohne ausreichende Parkplätze

Arbeitsgruppe / Thema:

Speckweg / Fußgänger
(Lfd.-Nr. 9)

Örtlichkeit:

Speckweg

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Ankauf Benzgelände für Straßenerweiterung, speziell für Fuß- und Radweg

Arbeitsgruppe / Thema:

Speckweg / Parken
(Lfd.-Nr. 10)

Örtlichkeit:

Speckweg

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Parkscheibenregelung (zeitlich begrenztes Parken) vom Kreisel bis zur Frankfurter Straße

Arbeitsgruppe / Thema:

Speckweg / Parken
(Lfd.-Nr. 11)

Örtlichkeit:

Bereich Daimler-Benz

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Parkhaus für Benzmitarbeiter in Nähe von Tor 24 (Feuersteinstraße)

Arbeitsgruppe / Thema:

Taunusplatz / Verkehrssicherheit
(Lfd.-Nr. 19)

Örtlichkeit:

Bereich Taunusplatz

Mangel:

mangelhafte Verkehrssicherheit

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Verlegung Radweg

Anmerkung:

Radweg Alte Frankfurter Straße: aktuelle Führung hochgefährlich! Am Bürgerdienst hinter die Parkplätze zum Gehweg verlagern!

Arbeitsgruppe / Thema:

Taunusplatz / Parken
(Lfd.-Nr. 20)

Örtlichkeit:

Bereich Taunusplatz

Mangel:

fehlende Parkplätze für Anwohner

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Parkplätze umwidmen

Anmerkung:

An Straßenseite gegenüber Bürgerdienst sollten Anwohner-Parkplätze ausgewiesen werden.

Arbeitsgruppe / Thema:

Taunusplatz / Parken
(Lfd.-Nr. 21)

Örtlichkeit:

Bereich Taunusplatz

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Parkplätze anbieten und organisieren

Anmerkung:

Taunusplatz: Parkplätze können nicht ersatzlos entfallen. Die Planung muss überarbeitet werden. Es werden Zeit-Parkplätze für Besucher / Gäste gebraucht und Anwohner-Parkplätze.

Arbeitsgruppe / Thema:

Taunusplatz / Parken
(Lfd.-Nr. 22)

Örtlichkeit:

Bereich Taunusplatz

Mangel:

fehlende Parkplätze

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Park-und-Ride-Parkplatz erweitern

Anmerkung:

Der Taunusplatz ist frei von Kfz, daher Andienung der Park-and-Ride-Parkplätze der Bahn durch Verbindung vom Wendehammer zu den Bahn-Parkplätzen.

Arbeitsgruppe / Thema:

Wiesbadener Straße u.ä. / Parken
(Lfd.-Nr. 34)

Örtlichkeit:

Wiesbadener Straße / Schule

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Parkraumregelung

Anmerkung:

Wiesbadener Straße abwechselnd Parkverbot, Teilung Höhe FE-Schule (mit Skizze auf Lageplan)

Arbeitsgruppe / Thema:

Wiesbadener Straße u.ä. / Parken
(Lfd.-Nr. 35)

Örtlichkeit:

Wiesbadener Straße / Schule

Mangel:

Bring- und Holverkehre

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Kurzzeitparken vor Schule

Arbeitsgruppe / Thema:

Wiesbadener Straße u.ä. / Parken
(Lfd.-Nr. 36)

Örtlichkeit:

Wiesbadener Straße / Schule

Mangel:

Querung für Fußgänger gefährlich

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Fußgängerampel

Anmerkung:

Ampel für Schüler Wiesbadener Straße Höhe Friedrich-Ebert-Schule

Arbeitsgruppe / Thema:

Wiesbadener Straße u.ä. / Verkehrssicherheit
(Lfd.-Nr. 37)

Örtlichkeit:

Speckweg

Mangel:

Querung für Fußgänger gefährlich

Maßnahme / Maßnahmenkategorie:

Fußgängerampel

Anmerkung:

Ampel oder Insel auf Speckweg auf Höhe guter Fortschritt in Fußgängerweg des Schulbereiches mit Hort für ein großes Einzugsgebiet (Speckweg bis Obere Riedstraße) (mit Skizze auf Lageplan)















